



COMUNE DI GUBBIO

LOCALITA' *Ponte Nassi*

Toponimo *Monte Maggiore*

SCHEDA N° *62*

Pag *1*



RILEVAMENTO DEL PATRIMONIO DELL' EDILIZIA RURALE

TAV. PRG N°

Individuazione catastale F. *32400*

Part. *39*

1. INQUADRAMENTO



I.G.M. 1:25000

Catastale 1:2000

2. TIPOLOGIA DELL'EDIFICIO

Casa colonica ☐  
Casa colonica + annessi ☐  
Edificio produttivo agricolo ☐  
Edificio produttivo non agricolo ☐  
Chiesa ☐  
Pieve ☐

Convento ☐  
Villa ☒  
Castello ☐  
Nucleo ☐  
Altro ☐

NOTE

*Risultato sul Quella (Conte)*

**3. DESTINAZIONI**

- |  |                                     |                                     |                          |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Residenza                              | <input checked="" type="checkbox"/> | Insedimento produtt. (Dest.agricol) | <input type="checkbox"/> |
| Residenza agricola                     | <input type="checkbox"/>            | Servizi                             | <input type="checkbox"/> |
| Agriturismo                            | <input type="checkbox"/>            | Non utilizzato                      | <input type="checkbox"/> |
| Ricettività extra alberghiera          | <input type="checkbox"/>            | Altro                               | <input type="checkbox"/> |
| Attività produtt. (Industria - artig.) | <input type="checkbox"/>            |                                     |                          |

**NOTE****4. STATO DI CONSERVAZIONE**

- ☐ Rudere    ☐ Scarso    ☐ Sufficiente    ☐ Buono    ☒ Ottimo

**5. MATERIALI**

- |                   |  |                                      |  |                                |
|-------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| PARAMENTI ESTERNI | <input checked="" type="checkbox"/> Muratura | <input type="checkbox"/> Intonaco    | <input type="checkbox"/> Mista               | <input type="checkbox"/> Altro |
| COPERTURA         | <input checked="" type="checkbox"/> Coppi    | <input type="checkbox"/> Tegole      | <input type="checkbox"/> Lastre              | <input type="checkbox"/> Altro |
| SCALE ESTERNE     | <input type="checkbox"/> Legno               | <input type="checkbox"/> Cem. Armato | <input checked="" type="checkbox"/> Muratura | <input type="checkbox"/> Altro |

**6. PAVIMENTAZIONI ESTERNE**

- ☒ Lastricato    ☐ Mattoni    ☐ Cemento    ☒ Ghiaia    ☐ Terra battuta

**7. ACCESSIBILITA'**

- ☒ Scarsa    ☐ Sufficiente    ☐ Buona    ☐ Ottima

**8. INFRASTRUTTURE A RETE**

- ☐ Acqua    ☐ Gas    ☐ Fogne    ☐ .....

**9. SPAZI ESTERNI E MANUFATTI**

- |                      |                                     |                           |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Colture agricole     | <input type="checkbox"/>            | Giardino                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pascolo              | <input type="checkbox"/>            | Essenze arboree di pregio | <input type="checkbox"/>            |
| Bosco                | <input type="checkbox"/>            | Forno                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aia                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Stalle ed accessori       | <input type="checkbox"/>            |
| Corte                | <input checked="" type="checkbox"/> | Fienile                   | <input type="checkbox"/>            |
| Orti                 | <input checked="" type="checkbox"/> | Vasche                    | <input type="checkbox"/>            |
| Giardino monumentale | <input type="checkbox"/>            | Altro                     | <input type="checkbox"/>            |

**NOTE**



COMUNE DI GUBBIO

LOCALITA' PONTE DI ASSI  
Toponimo .....

SCHEDA N° 670  
Pag 3

# 10. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Prospetti:



NORD



EST



COMUNE DI GUBBIO

LOCALITA' Ponte Nassi

Toponimo .....

SCHEDA N° 670

Pag 3

## 10. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Prospetti:



SUD



OVEST



COMUNE DI GUBBIO

LOCALITA' ...PONTE D'ASSI...

Toponimo .....

SCHEDA N° 670

Pag 4

## 10. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Prospetti:

